


Afrapportering		
Rekvirent: <b>Sophienholm Grusgrav</b> <b>Sophienholmvej 61</b> <b>4340 Tølløse</b> <b>Att: Flemming Hyveled</b>	Vedr.: <b>Sophienholm Grusgrav</b> Lokalitet: <b>Sophienholmvej 61</b> Område: Sagsnr.	
Materiale Klassificering:	<b>Perlesten 4/8-mm</b>	Rapport nr. <b>63</b> Udtaget: <b>11.12.2018</b> Rapportdato: <b>13.12.2018</b>
Metode DS/EN 933-1                      Sigteanalyse		

## Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**  
**Sophienholmvej 61**  
**4340 Tølløse**  
**Att: Flemming Hyveled**

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**  
 Lokaltitet: **Sophienholmvej 61**  
 Område:  
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	100,0
4	10,8
2	0,8
1	0,6
0,5	0,4
0,25	0,3
0,125	0,2
0,063	0,1

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	0,1

	%
Uensformighedstal, U-tal	1,6
Sandækvivalent, SE-værdi	#VÆRDI!
Kalkindhold	#VÆRDI!

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	#VÆRDI!
Tørdensitet	t/m <sup>3</sup>	#VÆRDI!

Evt.kommentarer: