


<b>Afrapportering</b>		
Rekvirent: <b>Sophienholm Grusgrav</b> <b>Sophienholmvej 61</b> <b>4340 Tølløse</b> <b>Att: Flemming Hyveled</b>	Vedr.: <b>Sophienholm Grusgrav</b> Lokalitet: <b>Sophienholmvej 61</b> Område: Sagsnr.	
Materiale Klassificering:	<b>Usorteret sandfyld</b>	Rapport nr. <b>68</b> Udtaget: <b>12.04.2019</b> Rapportdato: <b>14.04.2018</b>
<b>Metode</b>  DS/EN 933-1                      Sigteanalyse DS/EN 13286-5                Vibrationsforsøg		

## Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**  
**Sophienholmvej 61**  
**4340 Tølløse**  
**Att: Flemming Hyveled**

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**  
 Lokaltitet: **Sophienholmvej 61**  
 Område:  
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	99,4
16	99,1
8	96,8
4	95,5
2	91,3
1	84,5
0,5	72,2
0,25	28,5
0,125	5,0
0,063	0,8

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,9
Gennemfald 0,063 mm	0,8

	%
Uensformighedstal, U-tal	2,8
Sandækvivalent, SE-værdi	#VÆRDI!
Kalkindhold	#VÆRDI!

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	10,9
Tørdensitet	t/m <sup>3</sup>	1,90

Evt.kommentarer: