


<b>Afrapportering</b>			
Rekvirent: <b>Sophienholm Grusgrav</b> <b>Sophienholmvej 61</b> <b>4340 Tølløse</b> <b>Att: Flemming Hyveled</b>		Vedr.: <b>Sophienholm Grusgrav</b> Lokalitet: <b>Sophienholmvej 61</b> Område: Sagsnr.	
Materiale: Klassificering: Leveret :	<b>Filtergrus vasket</b> <b>Kval.I</b>	Rapport nr. <b>70</b> Udtaget: <b>23.08.2019</b> Rapportdato: <b>28.08.2019</b>	
Metode:  DS/EN 933-1                      Sigteanalyse prVI 99-11                      Kalkindholdsbestemmelse			

## Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**  
**Sophienholmvej 61**  
**4340 Tølløse**

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**  
Lokalitet: **Sophienholmvej 61**  
Område:  
Sagsnr.

### Filtergrus kval.I



Gennemfald sigte mm	%
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
11,2	100,0
8	97,7
4	86,5
2	68,1
1	45,0
0,5	22,8
0,25	5,7
0,125	1,0
0,063	0,1

	%
Frasigtet >63 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	0,1

	%
Uensformighedstal, U	4,3
Sandækvivalent, SE	#VÆRDI!
Kalkindhold	8,4

Kommentarer: