

## Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**  
**Sophienholmvej 61**  
**4340 Tølløse**  
**Att: Flemming Hyveled**

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**  
Lokalitet: **Sophienholmvej 61**  
Område:  
Sagsnr.

Materiale  
Klassificering:

**BG 0/80-mm**  
**EN 13285**  
**AAB BG BL.II**

Rapport nr. **80**  
Udtaget: **07.08.2020**  
Rapportdato: **10.08.2020**

### Metode


DS/EN 933-1  
DS/EN 13286-5

Sigteanalyse  
Vibrationsforsøg

## Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**  
**Sophienholmvej 61**  
**4340 Tølløse**  
**Att: Flemming Hyeled**

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**  
 Lokalitet: **Sophienholmvej 61**  
 Område:  
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	88,0
31,5	70,3
16	55,4
8	49,2
4	43,2
2	39,1
1	33,0
0,5	24,3
0,25	13,0
0,125	7,0
0,063	4,5

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	44,6
Gennemfald 0,063 mm	4,5

	%
Uensformighedstal, U-tal	111,3
Sandækvivalent, SE-værdi	#VÆRDI!
Kalkindhold	#VÆRDI!

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	5,2
Tørdensitet	t/m <sup>3</sup>	2,22

Evt.kommentarer: